

Администрация муниципального образования  
"Граховский район"

Управление образования администрации  
муниципального образования «Граховский  
район» Удмуртской Республики

**Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Староятчинская основная  
общеобразовательная школа»**

«Затчаысь огъядышетонъя инъетъёзо школа»

муниципал коньдэтэн возиськись

огъядышетонъя ужъюрт

(МБОУ «Староятчинская ООШ»)

427747, Удмуртская Республика, Граховский район, д.

Старые Ятчи, ул. Староятчинская, 32

ИНН 1839003910 ОГРН 1111839000228

Телефон: 58-2-30 E-mail: s-yat.scool@yandex.ru

№ от 29.10.2021 г.

на № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## **Информация о принятых мерах по устранению имеющихся предписаний**

I. По результатам проверки МБОУ «Староятчинская ООШ» по устранению нарушений требований пожарной безопасности, проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 14.10.2019г. получено предписание от 14.09.2021г. № 28/15, в котором указаны нарушения требований пожарной безопасности:

1. Лестница эвакуационного выхода из спортзала на улицу не имеет ограждения высотой не менее 1,2 метра с перилами – нарушение требований п.4.3.4.СП 1.13130.2009.
2. Перед наружными дверьми (эвакуационным выходом из детского сада) отсутствуют горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 м ширины полотна наружной двери (первый корпус) – нарушение требований ст.4.ФЗ от 22.07.2008г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.3, СП 1.13130.2009
3. На путях эвакуации из здания школы лестница основного выхода не обеспечивает беспрепятственную эвакуацию детей и персонала из здания школы (конструкция лестницы имеет повреждения, края проступей имеют сколы) - нарушение требований ч.1 ст.89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.3, п. 4.3.4 СП 1.131.30.2009, п. 33 ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 года
4. Пути эвакуации, расположенные у санузла, не обеспечивают беспрепятственный выход из здания (по полу вдоль проема установлена отопительная труба) - ст.89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.3, п.4.3.4 СП 1.131.30 2009, п.33 ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 года
5. Отсутствуют акты проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания – п.13. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.

6. Необходимо произвести замену огнетушителей в связи с истечением срока службы эксплуатации корпуса огнетушителя - п.60. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.

7. Необходимо обеспечить исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного - п.30. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.

8. Не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами – п.15.Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

На сегодняшний день средства не выделены, предписания не устранены.

Директор МБОУ «Староятчинская ООШ»

Е.Л.Кузнецова