

Администрация муниципального образования  
"Граховский район"  
Управление образования администрации  
муниципального образования «Граховский  
район» Удмуртской Республики  
**Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Староятчинская основная  
общеобразовательная школа»**

Главе муниципального образования  
«Муниципальный округ Граховский район Удмуртской  
Республики»  
Белову В.И.  
директора МБОУ «Староятчинская ООШ»  
Кузнецовой Е.Л.

«Затчаысь огъядышетонъя инъетъёзо школа»  
муниципал коньдэтэн возиськись  
огъядышетонъя ужъюрт  
(МБОУ «Староятчинская ООШ»)  
427747, Удмуртская Республика, Граховский район, д.  
Старые Ятчи, ул. Староятчинская, 32  
ИНН 1839003910 ОГРН 1111839000228  
Телефон: 58-2-30 E-mail: s-yat.scool@yandex.ru  
№ 44 от 11.04.2022 г.  
на № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

По результатам проверки МБОУ «Староятчинская ООШ» по устранению нарушений требований пожарной безопасности, проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 14.09.2021г. получено предписание от 14.09.2021г. № 28/15, в котором указаны нарушения требований пожарной безопасности:

1. Не предусмотрены ограждения с поручнями высотой не менее 1,2 метра при высоте лестниц более 45 см (Лестница эвакуационного выхода из спортзала на улицу) - нарушение ст. 4.ст.6 СП 1.13130.2009.
2. Перед наружными дверьми (эвакуационным выходом из детского сада) отсутствуют горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 м ширины полотна наружной двери (первый корпус) – нарушение требований ст.4.ФЗ от 22.07.2008г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.3, СП 1.13130.2009
3. На путях эвакуации из здания школы лестница основного выхода не обеспечивает беспрепятственную эвакуацию детей и персонала из здания школы (конструкция лестницы имеет повреждения, края проступей имеют сколы) - нарушение требований ч.1 ст.89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.3, п. 4.3.4 СП 1.131.30.2009, п. 33 ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 года
4. Пути эвакуации, расположенные у санузла, не обеспечивают беспрепятственный выход из здания (по полу вдоль проема установлена отопительная труба) - ст.89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.3, п.4.3.4 СП 1.131.30 2009, п.33 ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 года
5. Отсутствуют акты проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания – п.13. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.
6. Необходимо произвести замену огнетушителей в связи с истечением срока службы эксплуатации корпуса огнетушителя - п.60. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.

7. Необходимо обеспечить исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного - п.30. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.

8. Проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами – п.15.Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

В связи с этим МБОУ «Староятчинская ООШ» в лице директора школы Кузнецовой Е.Л. просит Вас:

1. направить специалистов отдела строительства администрации МО «Граховский район» для составления сметы на проведение реконструкции эвакуационных выходов.
2. выделить дополнительные бюджетные средства на устранение данных нарушений.

Директор МБОУ «Староятчинская ООШ»



Е.Л.Кузнецова